




Date de production : 02/2013 →
Date of production: 02/2013 →

CHANGEMENT DU PUPITRE CONTROL PANEL REPLACEMENT




**Avant toute intervention débrancher l'alimentation
de votre armoire à vin**





**Before all maintenance, disconnect the power supply
of your wine cabinet**




1




2



3



4



→ TEST SAV 888

