

Date de production : 02/2013 →
Date of production: 02/2013 →


CHANGEMENT DES SONDES DE TEMPERATURE

TEMPERATURE SENSORS REPLACEMENT




**Avant toute intervention débrancher l'alimentation
de votre armoire à vin**


**Before all maintenance, disconnect the power supply
of your wine cabinet**




AI-BI-CI








A2-B2-C2




A3-B3-C3









A4









MT











3T







A5-B6-C6




A6-B7-C7



A7-B8-C8



A8-B9-C9



➡ TEST SAV 888

